

# GUANTE DE SOLDAR ROJO

## DESCRIPCIÓN

Cuenta con protector de costuras en casi la totalidad de las comisuras. En su interior está completamente forrado, es decir un guante textil dentro de uno de cuero. Está cosido mediante costuras internas. Este Guante Modelo TARWEX es un Equipo de Protección (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN 420/03 (Exigencias Generales para Guantes de Protección), EN 388- 03 (Guantes contra Riesgos Mecánicos) y EN 407-95 (Guantes contra riesgos Térmicos). EL NIVEL DE PROTECCIÓN EN388-03 (contra riesgos mecánicos): 4.2.3.3.

EL NIVEL DE PROTECCIÓN EN407-04 (Prestación térmica): 4.1.2.2. Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en aquellos trabajos que se requiera.

## CARACTERISTICAS:

- Cuero descarnado bovino de curtido especial.
- Resistente a flexiones.
- Largo, medida 14". Color Rojo.
- Forro interior para aislamiento de temperatura; algodón Jersey ajustado al modelo.
- Costuras de anclaje para evitar desplazamiento
- Resistente a abrasión moderada
- Absorbente de sudor.
- Diseño ergonómico.
- Patrón de formato ancho para mayor confort
- Confeccionado con insumos para lograr alta flexibilidad
- Material dúctil y buen ajuste.
- Modelo con "Pulgar tipo Ala" para mayor comodidad.

## **CONDICIONES DE USO:**

### **A) Instrucción de colocación y retiro adecuado:**

Posicione el equipo en forma en que el puño esté frente a los dedos de la mano  
Proceda a pasar por el puño los dedos, tirando con la otra mano el puño hacia el antebrazo, hasta pasar totalmente la mano.

Ajuste los dedos acondicionando el equipo a la mano.

Retiro: Evitar que la piel de la mano tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.

### **B) Reposición:**

El equipo de protección personal requerirá ser cambiado cuando termine su vida útil, o cuando ya no ofrece garantías por el desgaste o saturación por las maniobras realizadas. El tiempo de vida útil está determinado por parámetros como (La operación, el nivel de riesgo, el tiempo de exposición y la forma de uso y/o abuso del EPP.)

### **C) Almacenamiento:**

Se recomienda que durante su almacenamiento no se expongan estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos Químicos, Físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y Biológicos.

**D) Precauciones.** No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva aceite o grasa excesiva y en operaciones con riesgos Químicos y Eléctricos.

No se deberá usar este equipo si está mojado, húmedo, roto o descosido ya que se atentaría contra la seguridad personal del usuario.

No usarse en operaciones no recomendadas en el análisis de riesgo, se deberá consultar al departamento de seguridad de LA EMPRESA para diagnosticar y validar sus aplicaciones y usos en forma adecuada.

**E) Restricciones.** Prohibido (álcalis, ácidos, etc.), Eléctricos, con exceso de humedad, estrictamente su uso en tareas con riesgos Químicos.

- **AREA DE USO:** Soldadura.

- **LIMITACIONES:** No se deberá considerar como de uso general, ya que está limitado para proteger únicamente de actividades de Soldadura con riesgos mecánicos altos. La utilización en operaciones donde exista otro tipo de riesgo puede causar serias lesiones a la mano y/o deteriorar prematuramente o hasta inutilizar el equipo. El diseño del equipo otorga protección únicamente en la dorso y antebrazo de la mano.

- **REVISION:** El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar el estado adecuado de protección en que debe permanecer y desechar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario.

- **LIMPIEZA:** Puede ser limpiado por un proceso de limpieza Industrial.
- **RESGUARDO:** Una vez que sea verificado que el equipo es confiable para la siguiente jornada de trabajo deberá ser conservado en un lugar libre de riesgos del medio ambiente, evitar almacenar junto con equipos y ropa de trabajos nuevos, alimentos y herramientas.
- **GARANTIA:** La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.
- **CERTIFICACION:** Certificado de protección individual.
  - Guantes para soldar rojo.
  - Presentado por el fabricante-. TARWEX IMPORT S.A.C
  - Cumple con las exigencias de la directiva 89/686/cee de acuerdo con el examen cede tipo número: in-02716/2010-oc.



IMPORTADO POR:  
TARWEX IMPORT SAC  
RUC 20536190610  
Lima, Perú.